REGISTRO FOTOGRÁFICO - GINÁSIO MUNICIPAL ERVINO MAZZARDO

Relatório fotográfico, que demonstra as condições do Ginásio Municipal de Esportes, de propriedade do município de Descanso – Prefeitura, registrado sob a matrícula de nº 18.675 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Miguel do Oeste. A edificação localiza-se na Rua José Pietroski, Nº222, Centro, Município de Descanso – SC.






Figura 02 – Entrada principal do ginásio, onde será nivelado e compactado o subleito e executada laje de concreto e guarda corpo metálico.



Figura 03 – Vista interna do ginásio, que receberá pavimentação de concreto com acabamento em tacos de madeira na quadra e acabamento polido no entorno da quadra.



Figura 04 – Entrada para os vestiários, alvenaria receberá revestimento e pintura e arquibancada terá acabamento de cimento alisado.



Figura 05 – Banheiro feminino, o qual receberá revestimento cerâmico no piso e paredes, bem como instalações hidráulicas e sanitárias juntamente com as louças. As tubulações sanitárias existentes serão removidas para serem readequadas de acordo com o projeto.



Figura 06 – Banheiro masculino, o qual receberá revestimento cerâmico no piso e paredes, bem como instalações hidráulicas e sanitárias juntamente com as louças. As tubulações sanitárias existentes serão removidas para serem readequadas de acordo com o projeto.



Figura 07 – Alvenaria interna, a ser executado revestimento e pintura, bem como revestimento cerâmico no piso.



Figura 08 – Presença de goteiras, provenientes da parte do telhado a ser trocado.



Figura 09 – Parede dos fundos a ser demolida, onde será executada novos pilares e vigas e receberá nova esquadria (porta).



Figura 10 – Arquibancadas, que receberão acabamento em concreto liso e uma demão de pintura hidrofugante com silicone.



Figura 11 – Quadra de esportes, serão trocados os tacos de madeira existentes por novos, que deverão ser assentados com argamassa e receber impermeabilização a quente e pintura com tinta esmalte sintético brilhante.



Figura 12 – Calha externa de concreto, onde uma parte será demolida e refeita. Toda a parte interna da calha de concreto será impermeabilizada.



Figura 13 – Cobertura do ginásio, cuja parte antiga (parte mais escura) será trocada por nova cobertura de aluzinco.



Figura 14 - Antigos banheiros (a ser demolido).



Figura 15 – Cobogós a serem instalados na parte superior das paredes, próximo ao telhado, para ventilação permanente.



Figura 16 – Alvenaria externa, que receberá revestimento chapisco, emboço, reboco e pintura.



Figura 17 – Lateral esquerda do ginásio, onde será instalado o novo Sistema de Tratamento de Esgoto. No local de instalação há grama.

